



ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๙/

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดทุกจังหวัด
เร่งตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันการเกิด
กระแสไฟฟ้ารั่วไหลซึ่งเป็นเหตุอันก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียนและบุคลากร
ในสถานศึกษา จากการนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียนจะต้องติดตั้งตู้กดน้ำดื่มซึ่งต้องมาจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง
มีนักเรียนชายคนหนึ่งสูมขุดดาวร์ม การเงงค์ดำเนินการสืบต่อจากตู้กดน้ำดื่มซึ่งต้องมาจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง
ภายนอกประเทศ ไม่ใช่ประเทศไทย จังหวัดตระหง่าน ได้ระบุข้อความว่า “คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในงานกีฬาสีโรงเรียนแห่งนี้ในจังหวัดตระหง่าน เกิดเหตุเพราะคุณครูใช้ไฟฟ้า不慎สูญเสียชีวิต” ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย
จึงได้เร่งสั่งการด่วนให้ทุกจังหวัดประสานการไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในแต่ละพื้นที่
รับผิดชอบ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการอาชีวศึกษา และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน

ในการนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้ง
ตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและรายงานผลการดำเนินการ
ตามแบบรายงานจัดส่งให้สำนักงานจังหวัดแพร่ทราบโดยตรงรายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือจังหวัดแพร่
ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๑๗.๒/๒๘๕๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายนี้ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ภูมิภาคส่วนกลางและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑ ต่อ ๓๐๕

11021

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๗๗.๒/เอกสาร



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฯ
เลขที่..... 2477.
วันที่..... ๓ พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....

ถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพร เทศบาลเมืองเพร อําเภอ ทุกอําเภอ และสถานศึกษาทุกแห่ง

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดทุกจังหวัด เร่งตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลซึ่งเป็นเหตุอันก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียนและบุคลากร ในสถานศึกษา จากรายงานมีผู้ใช้เฟชบุ๊กรายงานว่าได้โพสต์คลิปวิดีโอ ลงในกลุ่มเฟชบุ๊ก โดยเป็นภาพเหตุการณ์ มีนักเรียนชายคนหนึ่งสวมชุดวอร์ม การเงงค่า เสื้อสีฟ้า ถูกกระแสไฟฟ้าจาก ตู้ผลิตน้ำดื่มข้อต่อจนกระแทก เสียชีวิต ภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งของอำเภอ กันดัง จังหวัดตรัง โดยระบุข้อความว่า “คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานกีฬาสปอร์ตโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง เกิดเหตุเพราะคุณครูใช้ไฟปีกสวิตช์ น้ำ” ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งสั่งการด่วนให้ทุกจังหวัดประสานการไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (PEA) ในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการอาชีวศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งตู้กดน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน

ในการนี้ จังหวัดเพร ขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้ง ตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสถานที่ราชการที่รับผิดชอบ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด และขอให้รายงานผลการดำเนินการตั้งกล่าว ตามแบบรายงาน ให้จังหวัดเพร ทราบ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ເສື້ອງອານ ຖ້ອມຄົງຫຼັດວິທະຍາກ

- ສັນຍາກົງລົມມາກຳ ອະນຸມື່ອນຮັບຮັດລົງຍຸ
 - ອະນຸມື່ອນຮັດລົງ ແລະ ການສົ່ງອົງຕະວາງການທີ່ມາດີເລີດ
ເປົ້າ ອະນຸມື່ອນຮັດລົງ ຂອງໄຊ້ສົ່ງອົງຕະວາງຕີ່ການຮັດ
ແລ້ວ ອະນຸມື່ອນຮັດລົງ
 - ສັນຍາກົງລົມມາກຳ ຕິດຕະຫຼາດການ

นางสาวกนกพร ถึงงาม

นักส่งเสริมการปักครองห้องถังขันนาภัยการ



สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โกร. ๐-๕๔๗๒-๐๖๔๘




ที่ มท ๐๒๐๖.๑/๑/๒

ถึง จังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดทุกจังหวัดเร่งตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าร้ายแรงซึ่งเป็นเหตุอันก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้น จึงขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. รายละเอียดตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้



สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กองสารนิเทศ
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๑๔๓

ตารางรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและ乖ารติดตั้งเครื่องจักรน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสถานศึกษา

ลำดับ	หน่วยงาน/ส่วน ราชการ	จำนวนสถานศึกษา ภายในตัวสังกัด	จำนวนสถานศึกษาที่ดำเนินการ ตรวจสอบแล้ว	หมายเหตุ....
๑				
๒				

หมายเหตุ : จัดส่งเอกสาร พร้อมรูปภาพหรือวิดีโอที่ดำเนินการแล้วทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

phrae.project1@gmail.com



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดแพร่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๐๖๔๑ มท. ๒๑๗๔๘

ที่ พร ๐๐๑๗.๒/

วันที่ ๒๕๖๗ กรกฏาคม

เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร'

๑. ต้นเรื่อง

กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดทุกจังหวัด เร่งตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลซึ่งเป็นเหตุอันก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียนและบุคลากร ในสถานศึกษา จากรถโน้มน้าวที่มีผู้ใช้เฟชบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอ ลงในกลุ่มเฟชบุ๊ก โดยเป็นภาพเหตุการณ์ มีนักเรียนชายคนหนึ่งสวมชุดวอร์ม การเงงค์ เสื้อสีฟ้า ถูกกระแสไฟฟ้าจาก ตู้ผลิตน้ำดื่มซึ่งอยู่ติดกับตู้จังหวะที่เสียชีวิต ภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งของอำเภอันตั้ง จังหวัดตรัง โดยระบุข้อความว่า “คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานกีฬาสีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง เกิดเหตุเพราะคุณครูใช้ไฟฟ้าไปปิดสวิตซ์น้ำ” ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งส่งการด่วนให้ทุกจังหวัดประสานการไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการอาชีวศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานจังหวัดแพร' ได้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร' สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร' องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร' เทศบาลเมืองแพร' อำเภอ หัก อำเภอ หัก และสถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสถานที่ราชการที่รับผิดชอบ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด และให้แจ้งผลการดำเนินการดังกล่าว ตามแบบรายงาน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี ภายในวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป ทั้งนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร' เป็นหน่วยงานหลัก ในการช่วยสนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าวอีกทางหนึ่งแล้ว

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ด่วนที่สุด

คู่ฉบับ

ที่ พร ๐๐๑๗.๒/

ถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอ ทุกอำเภอ และสถานศึกษาทุกแห่ง

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดทุกจังหวัด เร่งตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลซึ่งเป็นเหตุอันก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียนและบุคลากร ในสถานศึกษา จากการณ์มีผู้ใช้ไฟช็อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอ ลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก โดยเป็นภาพเหตุการณ์ มีนักเรียนชายคนหนึ่งสวมชุดวอร์ม การเง่งด่า เสื้อสีฟ้า ถูกกระแทกไฟฟ้าจาก ตู้ผลิตน้ำดื่มซึ่งติดตั้งในห้องน้ำ โดยระบุข้อความว่า “คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานกีฬาระหว่างโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตั้ง เกิดเหตุเพระคุณครูใช้ไฟเปิดสวิตช์น้ำ” ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งสั่งการด่วนให้ทุกจังหวัดประสานการไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการอาชีวศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งตู้กดน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน

ในการนี้ จังหวัดแพร่ ขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้ง ตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสถานที่ราชการที่รับผิดชอบ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด และขอให้รายงานผลการดำเนินการตั้งกล่าว ตามแบบรายงาน ให้จังหวัดแพร่ ทราบ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จังหวัดแพร่

กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. ๐-๕๔๖๗-๐๖๔๖

รอง ผวจ...../...../.....
ท.ส.นจ...../...../.....
ผอ.ก...../...../.....
จนท...../...../.....
พ/ท...../...../.....

ด่วนที่สุด

คู่ฉบับ

ที่ พร ๐๐๑๗.๒/

ถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดทุกจังหวัด เร่งตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิด กระแสไฟฟ้าร้ายแรงซึ่งเป็นเหตุอันก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียนและบุคลากร ในสถานศึกษา จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายงานว่าได้โพสต์คลิปวิดีโอ ลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก โดยเป็นภาพเหตุการณ์ มีนักเรียนชายคนหนึ่งสวมชุดวอร์ม การเงงดำเนี้ยวสีฟ้า ถูกกระแสไฟฟ้าจาก ตู้ผลิตน้ำดื่มซึ่งออกงานกระทั้ง เสียชีวิต ภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งของอำเภอันตั้ง จังหวัดตรัง โดยระบุข้อความว่า “คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานกีฬาสีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง เกิดเหตุเพราะคุณครูใช้ไฟไปปิดสวิตช์ น้ำ” ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งสั่งการด่วนให้ทุกจังหวัดประสานการไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (PEA) ในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการอาชีวศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน

ในการนี้ จังหวัดแพร่ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานหลัก ในการช่วยสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสถานที่ราชการ ที่รับผิดชอบ โรงเรียนและสถานศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จังหวัดแพร่

กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. ๐-๕๔๖๒-๐๖๔๖

รอง ผวจ...../...../.....
ท.ส.ส.จ...../...../.....
ผอ.ก...../...../.....
จนท...../...../.....
พ/ท...../...../.....